

**원서류**

접수번호: 39993

접수일시: 2021.07.28

처리기한: 2021. 7. 28 / 16:54

■ 석면안전관리법 시행규칙 별지 제19호서식] <개정 2019. 12. 24.>

처리과 기록물 등록번호

**석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서**

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) 영광교육지원청	사업자등록번호 -
	주소 전라남도 영광군 군남면 포천길13 (전화번호: 061-350-6682 )	

석면해체 · 제거 사업장	건물명 군남중학교	위치 전라남도 영광군 군남면 포천길13
	연면적(m <sup>2</sup> ) 5,726.97	작업기간 2021-07-14 ~ 2021-08-18
	석면건축자재 [길이(m) · 면적(m <sup>2</sup> ) · 부피(m <sup>3</sup> )] 텍 스 : 1,121 m <sup>3</sup>	

측정 기관	대표자 (주)대한환경컨설팅 (남가경)	사업자등록번호
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)	
	측정자 : 이창진 분석자 : 김승환	

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	별 첨 2						

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
	별 첨 3		

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자) **전라남도영광교육지원청교육장**

특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

영광군남중학교 교사동 리모델링(석면해체) 공사



























범 례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*6	작업장주변1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*7	작업장주변2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*8	음압기배출구1 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*9	음압기배출구2 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*10	음압기배출구3 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*11	음압기배출구4 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*12	음압기배출구5 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*13	음압기배출구6 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*14	음압기배출구7 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*15	음압기배출구8 (본관1층 1구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*16	폐기물반출구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/26	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
비 고							

[별첨3] 측정 사진


측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2	 7:45	 11:45	 7:48	 11:48
부지경계선 3,4	 7:50	 11:50	 7:53	 11:53
위생설비입구 /작업장주변1	 8:00	 8:40	 8:15	 10:15
작업장주변2 /음압기배출구1 (본관1층 1구역)	 8:30	 10:30	 8:40	 9:20
음압기배출구 2,3 (본관1층 1구역)	 8:42	 9:22	 8:50	 9:30
음압기배출구 4,5 (본관1층 1구역)	 8:51	 9:31	 8:52	 9:32



[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
음압기배출구 6.7 (본관1층 1구역)	 8:54	 9:34	 8:56	 9:36
음압기배출구 8 (본관1층 1구역) / 폐기물반출구	 8:58	 9:38	 11:10	 11:50

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

영광군남중학교 교사동 리모델링(석면해체) 공사








범례	*NO		
	시료채취	부지경계선	대상건축물

[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*5	위생설비입구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*6	위생설비입구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*7	작업장주변1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*8	작업장주변2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*9	음압기배출구 (본관1층 2구역)	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*10	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
*11	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/07/27	불검출 [검출한계 0.002미만]	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	-
비 고							
*부지경계선1~4 작업조기종료*							

[별첨3] 측정 사진

측정 지점	시작 사진	종료 사진	시작 사진	종료 사진
부지경계선 1,2	 5:40	 8:40	 5:42	 8:42
부지경계선 3,4	 5:50	 8:50	 5:51	 8:51
위생설비입구 1,2	 6:00	 6:40	 6:10	 6:50
작업장주변 1,2	 6:01	 8:01	 6:12	 8:12
음압기배출구 (본관1층 2구역) 폐기물반출구1	 6:18	 6:58	 6:45	 7:25
폐기물반출구2	 6:50	 7:30	-	-



제2020-120001호

### 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경컨설팅	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가정	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장

