

## 2019년도 국가안전대진단(급경사지 분야) 점검결과

시·도	시·군·구	읍·면·동	지번	지구명	관리기관	점검일자	점검결과	조치사항	비고
전남	영광군	홍농읍	칠곡리 217-40	홍농 칠곡-01	전라남도(영광군)	2019-03-15	양호	-	
전남	영광군	홍농읍	칠곡리 197-3	홍농 칠곡-02	전라남도(영광군)	2019-03-15	양호	-	
전남	영광군	홍농읍	칠곡리 197-5	홍농 칠곡-03	전라남도(영광군)	2019-03-15	양호	-	
전남	영광군	대마면	성산리 122-1	대마 성산-01	전라남도(영광군)	2019-03-12	양호	-	
전남	영광군	대마면	성산리 108-3	대마 성산-02	전라남도(영광군)	2019-03-12	양호	-	
전남	영광군	대마면	성산리 103-1	대마 성산-03	전라남도(영광군)	2019-03-12	양호	-	
전남	영광군	대마면	성산리 106-1	대마 성산-04	전라남도(영광군)	2019-03-12	양호	-	
전남	영광군	불갑면	녹산리 85-6	불갑 녹산-1	전라남도(영광군)	2019-03-15	양호	-	
전남	영광군	법성면	진내리 478	진내지구	전라남도(영광군)	2019-03-15	양호	-	